


Un Caboose Märklin 4578 difícil de enganchar

Entre los modelos de Märklin difíciles de encontrar por su escasez en el mercado de segunda mano, se encuentra este bonito Caboose referencia 4578 (1) de Märklin que llega a mis manos como obsequio de un aficionado de IBI (Alicante).




El modelo está prácticamente nuevo, no presenta ningún defecto y lleva lastre de origen, por lo que tiene un peso que le permite circular por cualquier radio sin ninguna dificultad.

Solo tiene un problema que le viene desde su nacimiento: Es muy difícil de enganchar, y si queremos que forme parte de una composición hay que hacerlo a mano y con mucho tiento.



Los enganches no retornan al centro de la vía y hay que dirigirlos con la mano para enfrentarlos a los de otros vagones. Son muy cortos y no tienen muelle o resorte que les obligue a adoptar la posición central.

La solución, como se ve en la fotografía, pasa por preparar dos piezas de metal de dimensiones adecuadas y soldarlas “a testa” en la cola del enganche, pero ha de ser “a testa” para que no interfiera con el giro del enganche en las curvas.



Una vez soldadas estas piezas y con la forma adecuada, enganchamos un muelle entre sus extremos y, como se ve en la foto, los enganches ya retornan al centro de la vía cuando quedan libres.



Ya podemos enganchar nuestro Caboose a la composición con toda facilidad.

Texto y fotografías propiedad del autor.

José Antonio Marcos Marín
Zaragoza, 7 de Marzo de 2014

Märklin es marca registrada